

									
LAVADO (1)		LEJIADO (u)		SECADO A MAQUINA (p)		PLANCHADO ©		LIMPIEZA profesional (Q)	
	Programa normal (2)		Cualquier blanqueo autorizado (u)		Secado a tensión térmica normal (a)		Max. 200° C (v)		Percloroetileno ou aceites minerales (w)
	Programa normal (3)		Use solamente blanqueador sin cloro (i)		Secado a temperatura reducida (s)		Max. 150° C (b)		Tratamiento moderado(E)
	Programa normal (4)		Prohibicion de lejiado (o)		Prohibicion de secado en tambor (d)		Max. 110° (n)		Programa muy moderado (R)
	Programa suava (5)	ETITEX GINETEX BELGIUM vzw European House of Textile - Montoyerstraat 24 - 1000 BRUSSELS  La etiqueta da una indicación del tratamiento máximo que el artículo puede soportar. Los números indican las temperaturas de lavado máximas autorizadas y a sobrepasar. Para los programas de lavado con programas limitados: reducir la carga de la máquina de mitad y velar por la buena relación agitación/secado reducidos. Estos símbolos son objeto de los derechos de autor. Su reproducción y su uso inadecuado son susceptibles de actuaciones judiciales.					Prohibicion de planchado (m)		Solv. autorizados: Aceites minerales (T)
	Programa normal (8)						Programa suava (Z)		
	Programa suava (9)						Prohibicion de limpieza en seco (U)		
	Programa normal (w)						Lavado profesional Tratamiento normal (I)		
	Programa suava (e)						Programa suava (O)		
	Programa muy moderado (r)						Programa muy moderado (P)		
	Lavado a mano (t)						Lavado profesional excluido (A)		
	Prohibicion de lavado (z)								